


和服を洗浄し、しみ抜きをした後、最後の仕上げは大切な仕事です。

リッパ使用法・注意点


(1) 着物のすみを止める

Aクリップの付いていないバーに背ぬいをバーの中心にあわせ、まち針で背ぬい、脇縫い、おく身のはじの内側の所をスポンジにとめます。次にクリップのついたバーを上からさしこんで<CLOSE>を押して止めます。

◎和服のすそをバーではさんで下さい。






②<CLOSE>を指でおして下さい。




(2) 胴裏・八掛けのしわ、ちぢみを修正する場合は、着物を裏返しリッパをセットする。

(3) 表側をリッパにセットする。



まち針をうつ箇所



お問い合わせは 製造・発売元

有限会社石橋商事

札幌市東区伏古8条2丁目9番5号
TEL011-782-8834 FAX011-782-8841